

**BECKERPLAST** – полу-матовая латексная краска на водной основе для внутренних работ в сухих помещениях. Предназначена для окрашивания новых поверхностей или ранее окрашенных: отштукатуренных и бетонных, из ДВП, ДСП и гипсокартона, а также для стен, покрытых тканями обоями. Краска специально создана для окрашивания стен и потолков. Выдерживает мытье и обработку обезжиривающими средствами.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистите неокрашенные поверхности от пыли и грязи. Ранее окрашенные поверхности следует обработать средством Beckers Malartvatt и затем смыть водой. Обработайте блестящие участки наждачной бумагой до полного исчезновения глянца и затем удалите пыль. Если необходим ремонт поверхности, используйте шпаклевку Vreplasta Vaggspackel для того, чтобы зашпаклевать трещины или удалить неровности. Загрунтуйте поверхность краской Beckerplast 20, слегка разбавленной водой (10% максимум).

Финишный слой: нанесите 2 слоя краски Beckerplast 20 валиком, кистью или краскопультом.

### ВАЖНО

Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже 5° C  
 Более подробную информацию можно найти в инструкциях, брошюрах или на странице в интернете.

Перевод выполнен Тарасовой И.И.

Техническая	информация
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Сополимер латекса
РАСТВОРИТЕЛЬ	вода
РАСХОД МАТЕРИАЛА	6-8 м <sup>2</sup> /л
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик или краскопульт
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	температура поверхности от 5 С до 25 С.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	на отлип около 30 мин, до нанесения второго слоя 3 часа при температуре 23 С и относительной влажности 50%.
ОЧИЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ	используйте воду
БЛЕСК	полу-матовая краска,
20 единиц ЛОС	Допустимые пределы (Kat A/a)
30 гр/л	(2010). ЛОС в продукте: < 30 гр/л

### НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ

Удалите как можно больше краски с инструментов перед тем, как проводить их очищение. Не сливайте жидкий остаток краски в стоки: передайте оставшийся материал в местный утилизационный центр. Пустые банки следует передать в местную станцию переработки.