

## ELEGANT VAGGFARG HALVMATT

**BECKERS ELEGANT VAGGFARG HALVMATT** – высококачественная латексная полу-матовая краска на водной основе для окрашивания стен и потолков внутри помещений. Продукт легко наносится и создает матовое покрытие, которое можно в последствии мыть и чистить. Краска **ELEGANT VAGGFARG HALVMATT** создана для нанесения на окрашенные и неокрашенные поверхности: отштукатуренные, бетонные, покрытые тканью, обоями, фиброкартоном, ДСП и гипсокартоном и аналогичными материалами. Краска выделяет небольшой запах при нанесении и высыхании. Не желтеет со временем. Краска **ELEGANT VAGGFARG HALVMATT** предназначена для окрашивания кухонь, прихожих, холлов и вестибулей.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

**НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** Обработайте поверхность скребком или щеткой, чтобы удалить пыль и грязь. Используйте шпаклевку **BECKERS BREPLASTA** для выравнивания дефектов на поверхности. Затем обработайте наждачной бумагой среднего зерна. Загрунтуйте поверхность 1 слоем грунтовки **ELEGANT VAGGFARG GRUND** и затем нанесите 1-2 слоя краски **ELEGANT VAGGFARG HALVMATT**

**ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЯМИ:** Загрунтуйте поверхность 1 слоем грунтовки **ELEGANT VAGGFARG GRUND** и затем нанесите 1-2 слоя краски **ELEGANT VAGGFARG HALVMATT**. Снимите отслоившиеся обои. Загрунтуйте поверхность средством **NONDROP**.

**ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** Очистите средством **BECKERS MALARTVATT**.

**ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ТЕМПЕРОЙ:** смойте темперу водой. Загрунтуйте средством **NONDROP**. Нанесите 1-2 слоя краски **ELEGANT VAGGFARG HALVMATT**.

**ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ПОБЕЛКОЙ:** проведите обработку поверхности скребком и щеткой. Загрунтуйте средством **NONDROP**. Нанесите 1-2 слоя краски **ELEGANT VAGGFARG HALVMATT**.

### ВАЖНО

Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже 5° C. Для получения более полной информации обратитесь к нашим инструкциям, информационным листам, брошюрам и веб сайту.

Техническая информация	
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Сополимер латекса
РАСТВОРИТЕЛЬ	вода, обычно разбавление не требуется
РАСХОД МАТЕРИАЛА	примерно 6-8 м2/л
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскораспылитель может также использоваться
краскопульт высокого давления	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
Температура поверхности	от 5 С до 25 С
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	на отлип около 30 мин. До нанесения
слоя около 3 часов при и относительной	следующего
воздуха 50%	температуре 23 С влажности
Очищайте водой	ОЧИЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
БЛЕСК	полу-матовый, 20
единиц глянца ЛОС	Допустимый предел (КАТ
A/a): 30 гр/л,	ЛОС в
продукте: 30 гр/л	

### НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ

Более подробную информацию о данном продукте и его награждении знаком Европейского Цветка (эко-лейбл) можно узнать, перейдя по ссылке <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>

### ПОСЛЕ

**НАНЕСЕНИЯ**  
Надежно закройте банку. Удалите как можно больше остатков краски с инструментов перед тем, как очищать их водой. Жидкий остаток не должен сливаться в стоки. Остатки и пустые банки следует передать в местные утилизационные центры и станции переработки.

Перевод выполнен Тарасовой И.И.