

VATRUMSTACK – полу-глянцевая латексная финишная краска, которую можно разбавлять водой. Продукт создает водостойчивое, износостойкое и грязеотталкивающее покрытие на поверхности. Vatrumstack является частью системы окрашивания для влажных помещений. Краска создает покрытие с равномерной зернистостью, которое не пожелтеет со временем.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и чистой. ПОВЕРХНОСТИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ АБСОРБЦИИ следует предварительно герметизировать разбавленным водой продуктом Vatrumgrund в пропорции 1 к 1.

ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистите средством BECKERS MALARTVATT. Глянцевые участки краски следует обработать наждачной бумагой среднего зерна до матового состояния. В связи с тем, что краска Vatrumstack имеет свойство растворять старые слои латексной краски, рекомендуется прогрунтовать поверхность грунтовкой Vatrumgrund

Виниловые обои: снимите с поверхности вертикальные ряды виниловых обоев. Если жесткая текстура виниловых обоев не позволяет снять их с поверхности, зашпаклюйте поверхность влагостойкой цементной шпаклевкой типа Beckers Snabbfix непосредственно поверх слоя обоев.

Отштукатуренные, покрытые гипсокартонными плитами и бетонные поверхности: используйте шпатлевку Breplasta LW или Beckers Vatrumsspackel для ремонта участков и выравнивания всей поверхности во влажных помещениях.

Нанесение: герметизируйте и загрунтуйте тканые обои продуктом Vatrumgrund. Нанесите два финишных слоя краской Vatrumstack.

Техническая информация	
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Акриловый латекс
РАСТВОРИТЕЛЬ	вода
РАСХОД МАТЕРИАЛА	примерно 7 м ² /л в один слой
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик или краскораспылитель.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	Температура поверхности от 10 С до 25 С
ВЫСЫХАНИЯ	на отлип около 2 часов. До нанесения следующего слоя 3 часа при температуре 23 С и относительной влажности воздуха 50%
ИНСТРУМЕНТОВ	Очищайте водой или очистителем для кистей
Допустимый предел (КАТ A/b):	100 гр/л, (2010) ЛОС в продукте: <100 гр/л

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ

ВАЖНО

Внимание: Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже 10° С. После окрашивания не следует подвергать окрашенную поверхность воздействию влаги в течение недели.

Для получения более полной информации обратитесь к нашим инструкциям, информационным листам, брошюрам и веб сайту.

ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ

Закройте банку. Удалите как можно больше остатков продукта с инструментов перед тем, как очищать их водой. Жидкий остаток не должен сливаться в стоки. Остатки и пустые банки следует передать в местные утилизационные центры и станции переработки